


経年劣化にご注意ください



圧縮機の空気タンクは、経年劣化によりピンホールや裂け目が生じ、そこからタンクが破裂するなどの重大な事故につながる恐れがあります。

年に1回は点検を行い、空気タンクに損傷やふくれ、エア漏れ等がないことをご確認ください。

重大な事故を未然に防ぐため、老朽化した圧縮機は早めに更新されることを推奨いたします。

(一社)日本産業機械工業会 汎用圧縮機委員会